

重大製品事故（暖房機器）

- ① 死亡事故
- ② 重症病事故（治療期間30日以上を負傷・疾病）又は後遺症事故
- ③ 一酸化炭素中毒
- ④ 火災事故（消防が火災と確認）

事故発生日(西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	不燃防の有無	被害区分(注1)	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応	安全にお使いいただくために
									内容	(原因区分)		
2007年4月15日	滋賀県	開放式ストーブ	PG-600EF-W	LPガス	有り	④	火災	4年3ヶ月	専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより接続部よりゴムホースが抜け、ガス漏洩火災。	(設置の不備)	機器の欠陥によって生じた事故でないことから、弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら
2007年2月5日	徳島県	ファンヒーター	PG-33F	LPガス	有り	④	ポヤ	3年	専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより、接続部よりガスが漏洩し火災となった。	(設置の不備)	接続間違いが原因であり、機器に起因しないため、弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら
2006年12月1日	新潟県	開放式ストーブ	PG-650S	LPガス	有り	④	ポヤ	不明	朝一番点火して、しばらく離れてから戻ったときに消火していたので、再点火したところ機器以外の箇所からのガス漏れにより爆発着火。	(原因不明)	機器の異常は認められなかった。弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら

重大製品事故（暖房機器）

- ① 死亡事故
- ② 重症病事故（治療期間30日以上を負傷・疾病）又は後遺症事故
- ③ 一酸化炭素中毒
- ④ 火災事故（消防が火災と確認）

事故発生日(西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	不燃防の有無	被害区分(注1)	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応	安全にお使いいただくために
									内容	(原因区分)		
2005年2月6日	東京都	ファンヒーター	PG-210F	都市ガス	有り	④	ボヤ	不明	不明	(原因不明)	-	
2001年2月13日	石川県	開放式ストーブ	PG-82	LPガス	無し	④	ボヤ	23年	ガスホースが器具に接触してガスホースが燃えた	(設置の不備)	-	
#####	福島県	開放式ストーブ	PG-62	不明	無し	④	ボヤ	不明	ストーブの消し忘れてこたつ布団が過熱され火災	(不注意)	-	